

RAPPEL VOLONTAIRE DE SÉCURITÉ

Joint d'étanchéité du couvercle du Fast Slow Cooker (BPR600XL) de Breville

Autocuiseur domestique électrique en acier inoxydable programmable



Identification

- Unités vendues entre octobre 2012 et octobre 2015 chez tous les détaillants et grands magasins à l'échelle nationale.
- Codes de date de production (PDC) 1238, 1311, 1316, 1333, 1346, 1328, 1352, 1412, 1426, 1427, 1437, 1451, 1505 et 1527.
- Seuls les appareils BPR600XL avec joint de silicone blanc sont touchés.

Danger : échaudage – Une installation incorrecte du joint d'étanchéité blanc fourni peut entraîner la fuite de liquides chauds.

Défectuosité : Un risque potentiel a été identifié lorsque le joint de couvercle n'a pas été installé correctement.

Si vous voulez obtenir le nouveau joint d'étanchéité pour le couvercle gratuitement, cliquez sur le lien : http://www.breville.ca/lidrecall?store=www_breville_ca_fr&from_store=www_breville_ca

Vous pouvez nous écrire à productsafety@breville.ca pour demander votre nouveau joint de couvercle pour le modèle BPR600XL ou nous contacter au 1-855-683-3535 (8h30-17h, heure de l'Est, du lundi au vendredi)