



KIT PARA FUMADOR DE BEBIDA DE CÓCTEL

COCKTAIL DRINK SMOKER KIT

HOW TO USE YOUR SMOKER / CÓMO USAR TU FUMADOR



1. Prepare your drink and add wood chips into the cocktail smoker mesh.

Prepare su bebida y agregue astillas de madera a la malla del ahumador de cócteles.



2. Ignite the wood chips with your Matco torch, which is included in the kit.

Encienda las astillas de madera con su antorcha Matco, que está incluida en el kit.



3. Cover the cocktail smoker with the with the wooden cover and wait a few seconds.

Cubra el ahumador de cócteles con la tapa de madera y espere unos segundos.



4. Remove the cover and enjoy your smoky drink.

Retire la tapa y disfrute de su bebida ahumada.

TIPS & TRICKS

CONSEJOS Y TRUCOS



Smoker Care Instructions. Do not submerge in water! If you need to clean your smoker, use a damp towel gently wipe the wood. Be sure to condition with butcher block conditioner or mineral oil when it looks dry.

Instrucciones de cuidado para fumadores. ¡No lo sumerjas en agua! Si necesita limpiar su ahumador, use una toalla húmeda y limpie suavemente la madera. Asegúrese de acondicionarlo con acondicionador para bloques de carnicero o aceite mineral cuando se vea seco.

Wood Chips. Less is more! Do not overfill your basket to the top with wood chips. The smoke won't be able to penetrate down into the glass if there are too many chips.

Astillas de madera. ¡Menos es más! No llene demasiado su canasta hasta arriba con astillas de madera. El humo no podrá penetrar en el cristal si hay demasiadas virutas.



Mesh Baskets. The baskets need to be cleaned after each use! Use the brush provided to brush out the ash and dust from the basket. The mesh baskets should be replaced when they wear out (every 500 uses or so).

Cestas de malla. ¡Las cestas deben limpiarse después de cada uso! Utilice el cepillo suministrado para quitar las cenizas y el polvo de la cesta. Las cestas de malla deben reemplazarse cuando se desgasten (cada 500 usos aproximadamente).

REFILLING THE TORCH

LLENAR LA ANTORCHA



Before filling please use a small screwdriver to press the inflation port at the bottom of the torch and release any residual gas or air inside, reducing the pressure of the blow torch.

1. Use butane gas with long nozzle
2. Turn the torch upside down
3. Press the butane down into the fill valve, pressing for about 3 seconds each time. Repeat this process for about 2-3 times.
4. Refill done, wait a few minutes for oxygen to be fully mixed to ensure safe use. Then point the torch away and carefully press the ignition button to light the torch.

(BUTANE GAS NOT INCLUDED)

Antes de llenar, utilice un destornillador pequeño para presionar el puerto de inflado en la parte inferior del soplete y liberar el gas o aire residual del interior, reduciendo la presión del soplete.

1. Utilice gas butano con boquilla larga.
2. Voltee la antorcha
3. Presione el butano hacia la válvula de llenado, presionando durante aproximadamente 3 segundos cada vez. Repita este proceso unas 2-3 veces.
4. Una vez completada la recarga, espere unos minutos hasta que el oxígeno se mezcle completamente para garantizar un uso seguro. Luego apunte la antorcha hacia otro lado y presione con cuidado el botón de encendido para encender la antorcha.

(GAS BUTANO NO INCLUIDO)