

A high-speed photograph of a hand being splashed with water. A vertical stream of water falls from the top center, hitting the back of a hand. The impact creates a large splash of water droplets and bubbles that fill the right side of the frame. The background is a bright, clean white. The overall mood is fresh and dynamic.

# LA SOLUTION AUX PROBLÈMES DE LA GAMME D'AÉRATEURS


**NEOPERL®**

flow, stop and go®

# PROBLÈME?

## L'eau éclabousse lorsqu'on ouvre le robinet.

Ouvrez rapidement le robinet et c'est le cas : une grande quantité d'eau coule soudainement, et lorsque le jet d'eau frappe l'évier et le lavabo, il est projeté dans toutes les directions.



Avant

Après

# SOLUTION!

## Aérateur **SMOOTH OPEN**

L'aérateur **SMOOTH OPEN** permet d'y remédier.  
Idéal pour la cuisine et les équipements électroniques  
avec une grande distance entre le bec et le bassin.




**film éteint !**



# PROBLÈME?

## Le calcaire et les particules de saleté dans l'eau.


L'eau calcaire ou des petites particules de saleté présentes dans l'eau produisent un jet inesthétique.



# SOLUTION!

## Aérateur CASCADE® SLC® avec fonction AutoClean.

Elimination facile des dépôts de calcaire pour une fonctionnalité optimisée et une durabilité extrême :  
**Il suffit de frotter le calcaire sur la surface de l'élastomère avec le doigt.**



**Les particules de saleté** jusqu'à une taille de 0,7 mm  
**sont rincées sans difficulté.**



**films éteint !**



# PROBLÈME?

## Constellation de robinet et de lavabo.

Dans certains cas, le rapport entre le robinet et le lavabo est défavorable et la position du jet d'eau n'est donc pas idéale. Cela entraîne des éclaboussures gênantes.



# SOLUTION!

## Aérateur SSR

- > Réglez la direction du jet d'eau en tapant simplement sur la plaque pivotante mobile.
- > Optimisation de la direction du jet sans avoir à remplacer le robinet ou le lavabo.



film éteint!



# PROBLÈME?

## Économie d'eau contre pleine capacité de débit.

### Situation dans la cuisine :

Aérateur d'économie d'eau monté – Le casserole de spaghetti doit être remplie d'eau.

Le remplissage prend (trop) de temps.



# SOLUTION!

## L'aérateur **ECOBOOSTER**

### Résolution de problèmes : EcoBOOSTER pour le robinet

- > Aérateur avec bouton inverseur, pouvant passer du mode économique au mode normal
- > Au lavabo ou à la douchette de cuisine de ~5 l/min à ~17 l/min à 3 bar



**film éteint !**





**Neoperl AG**  
Pfeffingerstrasse 21  
4153 Reinach  
Suisse  
[www.neoperl.ch](http://www.neoperl.ch)

+41 61 716 74 11  
[ch.orders@neoperl.com](mailto:ch.orders@neoperl.com)

**NEOPERL®**

flow, stop and go®