

## AVIS DE SÉCURITÉ IMPORTANT

Selon nos dossiers, vous auriez acheté en 2014 un radiateur à bain d'huile Bonaire (modèle BOF2001-CN) ou Sunbeam (modèle SOF1000-CN) qui pourrait être touché par une procédure de rappel entreprise par Sunbeam. Ce rappel est fait avec la coopération de Santé Canada. Nous avons déterminé que ces produits posent un risque de giclées bouillantes et de brûlures. **Veillez cesser immédiatement d'utiliser votre produit.**

Nous vous prions de lire attentivement les instructions incluses pour déterminer si votre radiateur est touché et savoir comment participer au programme de rappel, le cas échéant. Les seuls produits touchés par le rappel portent, sur l'une des broches en métal de leur fiche, le code de la date G170, G179 ou G229. Aucun autre code de date n'est touché.

**Si votre radiateur est bel et bien touché par le rappel, cessez immédiatement de l'utiliser et ne l'utilisez pas à nouveau. Si vous avez des questions ou des inquiétudes, communiquez en tout temps avec Sunbeam au 1-800-515-4715 ou visitez [www.bonaireB2001recall.ca](http://www.bonaireB2001recall.ca) ou les sites Web [www.bonairecanada.com](http://www.bonairecanada.com) ou <http://www.sunbeam.ca/> pour de plus amples renseignements.**



Nous nous excusons sincèrement de tout inconfort occasionné par ce rappel. Nous prenons cette initiative pour nous assurer d'offrir les produits les plus sécuritaires et les plus fiables sur le marché. Votre patience et votre compréhension sont appréciées, et nous vous remercions du temps que vous consacrez à la résolution du problème.

Veillez agréer nos salutations distinguées,  
Sunbeam Corporation (Canada) Ltée