

Nicht konforme Sendungen



Konforme Sendungen



Einige Beispiele für beschädigte Verpackungen, die nicht gutgeschrieben werden können (nicht abschliessende Liste):

Beschädigung	Merkmale	Foto
Offene Seitenteile	Die seitlichen Kartonlaschen sind geöffnet.	
Deformierte Ecken	Ecken sind eingedrückt. Die Kartonfasern sind nicht eingerissen.	
Aufgeriebene Ecken	Kartonlaminierungen sind sichtbar abgetragen. Das Kartonninnere ist nicht sichtbar	
Risse im Karton	Einstiche oder Risse, die das Innere des Kartons sichtbar machen.	

Beschädigung	Merkmale	Foto
Beschädigte Perforationen	Eine Trennung der Kartonperforation.	
Ablösung der Kartonschichten	Ablösung der äusseren Kartonschicht vom Produkt weg, welche weitere Kartonschichten sichtbar macht.	
Kartonsfalte/Knick	Jede Oberflächenbeschädigung, auch wenn sie keine Schäden an der Laminierbeschichtung verursacht.	
Kratzer	Dünne Linie, die die Kartonslaminierung entfernt und die Kartonfasern sichtbar macht.	