

# Avis public du détaillant : Montres Peak de Basis

## **Avis : Information importante pour les utilisateurs de la montre Peak de Basis**

Un petit nombre de personnes ont rapporté que leur montre Peak de Basis surchauffait, et dans certains cas aurait occasionné un inconfort ou provoqué des cloques ou brûlures au poignet, sous le boîtier de la montre. Basis Science a interrompu la vente des montres Peak de Basis jusqu'à nouvel ordre et offre de rembourser tout utilisateur insatisfait de leur montre pour quelque raison que ce soit.

Pour obtenir un remboursement, visitez <http://www.mybasis.com/fr-FR/overheated/> ou composez le 1-844-622-7472 entre 7 h et 17 h, heure du Pacifique.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur la situation à l'adresse <http://www.mybasis.com/overheated>.